



MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ TIẾP XÚC

FT 1000-POCKET - GEO-FENNEL

1. Tầm đo: -20°C – $+1000^{\circ}\text{C}$.
2. Đo nhiệt độ tiếp xúc nguồn nhiệt.
3. Sử dụng cảm biến nhiệt độ kiểu K.
4. Đơn vị đo: $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$.
5. Hold.



- ★ **FT 1000-Pocket** là một loại **đồng hồ đo nhiệt độ** sử dụng đo nhiệt độ trực tiếp lên đến 1000°C với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh.
- ★ Kích thước nhỏ gọn, có thể bỏ túi.



ĐẶC ĐIỂM

1. Máy đo nhiệt độ dạng cầm tay và đầu đo có thể nhúng vào nước.
2. Kích thước nhỏ gọn (dạng bỏ túi).
3. Trọng lượng nhẹ, cơ động trong di chuyển.
4. Dễ dàng sử dụng và cho độ chính xác cao.
5. Đơn vị đo: °C, °F.
6. Chức năng giữ số đo (Hold).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **-20°C – +1,000°C**.
2. Độ chính xác: ±3%.
3. Chức năng giữ giá trị đo (Hold): Có.
4. Chức năng tự động tắt: Có.
5. Hiển thị trạng thái pin: Có.
6. Kích thước: 117 x 65 x 24mm.
7. Trọng lượng: 160g.
8. Nguồn điện: Pin nút.

ỨNG DỤNG

1. Đo nhiệt độ chất lỏng.
2. Đo nhiệt độ vật liệu mềm.
3. Đo nhiệt độ không khí.
4. Đo nhiệt độ bê tông tươi.
5. Đo tâm hải sản đông lạnh.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy **FT 1000-Pocket** nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel Germany.
2. 3 pin nút (lắp sẵn trong máy)
3. 1 cảm biến nhiệt độ kiểu K đã nối vào máy.
4. 1 túi da đựng máy và phụ kiện.
5. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
6. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).



Le Quoc Equipment



Germany **geo**
F E N N E L

GHÉ THĂM WEBSITE:

